

Los edificios municipales de Lorca

Joaquín González García*

Helena García García de Alcaraz**

Arquitectos del Ayuntamiento de Lorca

Dentro del conjunto edificatorio de la ciudad de Lorca, no podemos olvidar mencionar los edificios de propiedad municipal más relevantes que se vieron afectados por los terremotos ocurridos el 11 de mayo de 2011.

En las tablas adjuntas se muestra de forma esquemática las principales zonas afectadas (estructura, fachadas, carpinterías e instalaciones) y el grado de intensidad de los daños observados (severos, moderados o leves).

Lámina 1. Cúpula del conservatorio de música Narciso Yepes de Lorca. Fotografía de Helena García.



* joaquin.gonzalvez@lorca.es

** helena.garcia@lorca.es

DAÑOS

Leves Moderados Graves



Principales daños en inmuebles municipales no incluidos en el P.E.P.R.I.* afectados por los sismos del 11 mayo 2011						
Daños	Inmueble	Sup. const. aprox. (m ²)	Localización daños**			
			E	F	A	I
Moderados	Centro cultural de la ciudad	1.956	X	X	X	
Severos	Universidad Popular y UNED	931	X	X	X	X
Moderados	Estación de autobuses	148		X	X	
Moderados	Palacio Huerto Ruano	1.092	X	X	X	
Moderados	Polideportivo de San José	2.652	X	X	X	
Severos	Complejo deportivo Europa	6.395	X	X	X	X
Severos	Biblioteca pública Pilar Barnés	1.200	X	X	X	
Leves	Instalaciones en antiguo cuartel (Policía Local)	1.100			X	
Leves	Instalaciones en antiguo cuartel (casa del capitán)		X		X	
Leves	Centro de desarrollo local	4.724		X	X	X
Severos	Consultorio Virgen de Las Huertas	303	X	X	X	
Severos	Castillo de Lorca		X	X	X	
Severos	Colegio Público San Fernando	3.764	X	X	X	
Severos	Colegio Público San José	2.436		X	X	
Severos	Colegio Público José Robles	2.544	X	X	X	
Severos	Colegio Público Alfonso X El Sabio	3.838	X		X	
Moderados	Campo de fútbol Francisco Artés		X	X	X	X
Moderados	Casa del deporte Huerto Sastre	855		X	X	X
Severos	Salón Juventud de La Viña (C/ Panadería, 14)	98		X	X	
Moderados	Local Social "Paso a nivel (cesión de uso de Renfe)	668	X	X	X	X
Moderados	Peña de la Jarapa AA.VV. Barrio de San Diego (C/ Charco, 28)	279	X	X	X	
Severos	Porche de San Antonio		X	X		
Severos	Lienzo muralla (de la T23 a la T7)***		X	X		
Severos	Chimenea ctra. Caravaca		X			

* Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el sector II del conjunto histórico artístico de Lorca.

** (E: Estructura, F: Fachada, A: Albañilería y carpintería, I: Instalaciones).

*** (T: Torre según el Plan Especial de Protección de la Muralla de Lorca).

Principales daños en inmuebles municipales incluidos en el P.E.P.R.I.* afectados por los sismos del 11 mayo 2011									
Nº	Daños	Inmueble	Sup. const. aprox. (m²)	Localización daños**				P.E.P.R.I.	
				E	F	A	I	Grado	Situación ***
1	Moderados	Urbanismo y centro de visitantes	2.737		X	X		2 (F:1,2,3,16)	M:4, F:1,2,3,16,17
2	Moderados	Museo arqueológico	2.358	X	X	X		2	M: 6 , F: 19
3	Moderados	Palacio Villaescusa	1.459	X	X	X		3	M: 12 , F: 2
4	Moderados	Conservatorio de música	2.753	X	X	X		2	M: 19 , F: 10
5	Moderados	Depósito carcelario	2.589	X	X	X		2	M: 33 , F: 1
6	Moderados	Antiguo archivo	653	X	X	X		2	M: 33 , F: 6
7	Moderados	Casa consistorial	2.618	X	X	X		1 y 2	M: 38 , F: 1
8	Leves	Nuevo archivo municipal	1.834			X		2	M: 36 , F: 1
9	Severos	Nypacol (Padres contra la droga)	772	X	X	X	X	3	M: 40 , F: 1
10	Severos	Palacio de Guevara	2.366	X	X	X		1	M: 50 , F: 1
11	Moderados	Teatro Guerra	3.703	X	X	X		1	M: 72 , F: 1

* Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el sector II del Conjunto Histórico-Artístico de Lorca.

** (E: Estructura, F: Fachada, A: Albañilería y carpintería, I: Instalaciones).

*** (M: Manzana, F: Finca).